REGIONE LOMBARDIA PROVINCIA DI BERGAMO



COMUNE DI SCANZOROSCIATE

Variante generale al PGT

L.R. 11 marzo 2005 n.12 e s.m.i.

VICESINDACO (FACENTE FUNZIONE DA SINDACO)

Paolo Colonna

ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Paolo Colonna

RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Fabrizio Scarpellini




Tavola numero

PIANO DEI SERVIZI

SCHEDE DELLE AREE E ATTREZZATURE PER SERVIZI PUBBLICI

Scala

Data

Giugno 2024

Delibera adozione

Delibera approvazione

DCC n. 27 del 23/10/2023

DCC n. 19 del 16/04/2024

Note

PGT 3.0



Mario Manzoni Giorgio Manzoni Valentina Cassader Claudia Guerini Davide Carrera

cor


PIANOZ e ro progetti

Alessandro Martinelli Francesco Botticini


MAPPA DI INQUADRAMENTO GENERALE

LEGENDA






1 - Scanzo



MAPPA DI INQUADRAMENTO GENERALE LEGENDA Attrezzaure collettive Attrezzaure seligiose Attrezzaure scolastiche Aree e attrezzaure sportive Spazi aperti e aree verdi

2 - Scanzo e Rosciate




MAPPA DI INQUADRAMENTO GENERALE Keyplan LEGENDA Attrezzaure collettive Attrezzaure religiose 3 - Negrone 当田田 هي ه 团 41 0



MAPPA DI INQUADRAMENTO GENERALE

LEGENDA







4 - Tribulina




MAPPA DI INQUADRAMENTO GENERALE

LEGENDA









Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

Scanzo		Link	AC01	
via F. M. Colleoni		Nome	Centro polivalente	
Attività comunitarie e associa	ative	Valutazione	e percezione	2 /2
Comunale		Valutazione	e fruibilità	2 /3
1029 mq		Valutazione	e accessibilità	3,5 /5
464 mq		Valutazione	e globale	7,5 /10
	FRUIBILITÀ			
Qualità del contesto Insufficiente Discreta Buona	☐ Insuffici	ente	Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona
Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta	☐ Insuffici	ente	Servizio TPL Insufficiente Discreta	Superamento barriere Insufficiente Discreta
	via F. M. Colleoni Attività comunitarie e associa Comunale 1029 mq 464 mq Qualità del contesto Insufficiente Discreta Buona Dotazione ciclabili Insufficiente	via F. M. Colleoni Attività comunitarie e associative Comunale 1029 mq 464 mq FRUIBILITÀ Oualità del contesto Insufficiente Discreta Buona Dotazione ciclabili Insufficiente Insufficiente Insufficiente Insufficiente Insufficiente Insufficiente Insufficiente Insufficiente	via F. M. Colleoni Nome Attività comunitarie e associative Comunale 1029 mq Valutazione 464 mq Valutazione Valutazione Valutazione Valutazione Valutazione Insufficiente	via F. M. Colleoni Nome Centro polivalente Valutazione percezione Valutazione fruibilità 1029 mq Valutazione accessibilità Valutazione globale FRUIBILITÀ Qualità del contesto Insufficiente

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: commerciale e residenziale

ASS AC21 AC21 AC21 AC20 AC20 AV40 AC2

ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti


DATI ANAGRAFICI						
Località	Scanzo		Link	AC02		
Indirizzo	via F. M. Colleoni		Nome	Municipio		
Tipologia di servizio	Amministrazione		Valutazione	e percezione	2	/2
Bacino di utenza	Comunale		Valutazione	e fruibilità	3	/3
Superficie fondiaria	2404 mq		Valutazione	e accessibilità	4	/5
Superficie coperta	540 mq		Valutazione	e globale	9	/10
DATI RILEVAZIONE						
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ				
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Dotazione di Insuffic Discret Buona	iente	Servizi connessi ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona		ifunzionalità Insufficiente Discreta Buona
ACCESSIBILITÀ						
Dotazione parcheggi ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta Buona	Dotazione per Insufficion Discrete		Servizio TPL Insufficiente Discreta Buona		Insufficiente Discreta Buona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: servizi pubblici, verde e commerciale



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Scanzo		Link	AC03	
Indirizzo	via F. M. Colleoni		Nome	Poliambulatorio	
Tipologia di servizio	Sanità / assistenza / previdenz	za	Valutazion	e percezione	1,5 /2
Bacino di utenza	Comunale		Valutazion	e fruibilità	3 /3
Superficie fondiaria	2129 mq		Valutazion	e accessibilità	4,5 /5
Superficie coperta	250 mq		Valutazion	e globale	9 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto Insufficiente Discreta Buona	☐ Insufficiente ☐ Insufficiente ☐ Discreta		Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta Buona	Dotazione ciclabili ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona	Dotazione per Insuffic Discret		Servizio TPL Insufficiente Discreta Buona	Superamento barriere Insufficiente Discreta Buona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: servizi pubblici e residenziale



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI Scanzo Località Link AC04 via Cavalieri di Vittorio Veneto Indirizzo Biblioteca E. Morante Nome Tipologia di servizio Educazione / istruzione / cultura 12 Valutazione percezione 1,5 Comunale Bacino di utenza Valutazione fruibilità /3 3 981 mq Superficie fondiaria /5 Valutazione accessibilità 5 526 mg Superficie coperta 9,5 /10 Valutazione globale DATI RILEVAZIONE **FRUIBILITÀ PERCEZIONE** Qualità del contesto Dotazione di attrezzature Servizi connessi Multifunzionalità Stato di conservazione Insufficiente Insufficiente ☐ Insufficiente Insufficiente Insufficiente **✓** Discreta Discreta Discreta Discreta Discreta **✓** Buona Buona **✓** Buona **✓** Buona **✓** Buona **ACCESSIBILITÀ** Dotazione ciclabili Dotazione percorsi pedonali Servizio TPL Superamento barriere Dotazione parcheggi Insufficiente Insufficiente Insufficiente ☐ Insufficiente Insufficiente Discreta Discreta Discreta Discreta Discreta **✓** Buona **✓** Buona **✓** Buona **✓** Buona **✓** Buona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: servizi pubblici, residenziale e commerciale



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

Scanzo		Link	AC05	
via Don G. Pezzotta		Nome	Ufficio postale	
Ufficio pubblico		Valutazion	e percezione	2 /2
Comunale		Valutazion	e fruibilità	1 /3
882 mq		Valutazion	e accessibilità	4 /5
219 mq		Valutazion	e globale	7 /10
	FRUIBILITÀ			
Qualità del contesto Insufficiente Discreta Buona	☐ Insuffic	ciente	Servizi connessi ✓ Insufficiente □ Discreta □ Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona
Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta	☐ Insuffic	ciente ta	☐ Insufficiente	Superamento barriere Insufficiente Discreta Buona
	via Don G. Pezzotta Ufficio pubblico Comunale 882 mq 219 mq Qualità del contesto Insufficiente Discreta Buona Dotazione ciclabili Insufficiente	via Don G. Pezzotta Ufficio pubblico Comunale 882 mq 219 mq PRUBILITÀ Dotazione di Insufficiente Discreta Buona Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta	via Don G. Pezzotta Nome Ufficio pubblico Comunale 882 mq 219 mq Valutazion Valutazion Valutazion Valutazion Valutazion Valutazion Valutazion Dotazione di attrezzature Insufficiente Discreta Buona Dotazione ciclabili Insufficiente Insufficiente Insufficiente Discreta Discreta Discreta Discreta Discreta Discreta Discreta	via Don G. Pezzotta Nome Ufficio postale Ufficio pubblico Valutazione percezione Valutazione fruibilità 882 mq Valutazione accessibilità 219 mq Valutazione globale FRUIBILITÀ Qualità del contesto Insufficiente

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: servizi pubblici



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Scanzo		Link	AC06	
Indirizzo	via Don G. Pezzotta		Nome	Sede associazioni / C	Casa alpini
Tipologia di servizio	Attività comunitarie e associa	ative	Valutazion	e percezione	2 /2
Bacino di utenza	Comunale		Valutazion	e fruibilità	2,5 /3
Superficie fondiaria	1329 mq		Valutazion	e accessibilità	4 /5
Superficie coperta	271 mq		Valutazion	e globale	8,5 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Dotazione di ☐ Insuffic ☐ Discret ☑ Buona	ciente	Servizi connessi ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona	Multifunzionalità Insufficiente Discreta Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi	Dotazione ciclabili	Dotazione pe	ercorsi pedonali	Servizio TPL	Superamento barriere
☐ Insufficiente	✓ Insufficiente	☐ Insuffic	ciente	Insufficiente	Insufficiente
Discreta	Discreta	Discret		Discreta	Discreta
			ta		

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: servizi pubblici



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI						
Località	Scanzo		Link	AC07		
Indirizzo	piazza Unità d'Italia		Nome	Area mercato		
Tipologia di servizio	Attività comunitarie e associ	ative / access	Valutazion	e percezione	1	/2
Bacino di utenza	Comunale		Valutazion	e fruibilità	3	/3
Superficie fondiaria	5833 mq		Valutazion	e accessibilità	4	/5
Superficie coperta	-		Valutazion	e globale	8	/10
DATI RILEVAZIONE						
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ				
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto ✓ Insufficiente ☐ Discreta ☐ Buona	Dotazione di Insuffic Discret Buona	iente	Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona		ifunzionalità Insufficiente Discreta Buona
ACCESSIBILITÀ						
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta Buona	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta Buona	Dotazione pe Insuffic Discret Buona		Servizio TPL Insufficiente Discreta Buona		Insufficiente Discreta Buona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: servizi pubblic, verde, commerciale e produttivo



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI						
Località	Scanzo		Link	AC08		
Indirizzo	via don G. Pezzotta		Nome	Stazione ecologica		
Tipologia di servizio	Smaltimento rifiuti		Valutazion	e percezione	2	/2
Bacino di utenza	Sovracomunale		Valutazion	e fruibilità	1,5	/3
Superficie fondiaria	5448 mq		Valutazion	e accessibilità	2,5	/5
Superficie coperta	2088 mq		Valutazion	e globale	6	/10
DATI RILEVAZIONE						
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ				
Stato di conservazione ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Qualità del contesto Insufficiente Discreta Buona	Dotazione di Insuffic Discret Buona	iente	Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	□ In	inzionalità isufficiente iscreta uona
ACCESSIBILITÀ						
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta Buona	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta Buona	Dotazione pe Insuffic Discret Buona		Servizio TPL Insufficiente Discreta Buona	✓ In	mento barriere isufficiente iiscreta uona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: servizi pubblici e produttivo



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Scanzo		Link	AC09	
Indirizzo	piazza Unità d'Italia		Nome	Centro sociale pension	onati
Tipologia di servizio	Attività comunitarie e associa	ative / svago	Valutazion	e percezione	2 /2
Bacino di utenza	Comunale		Valutazion	ne fruibilità	3 /3
Superficie fondiaria	2117 mq		Valutazion	ne accessibilità	4,5 /5
Superficie coperta	843 mq		Valutazion	ne globale	9,5 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto □ Insufficiente □ Discreta □ Discreta ☑ Buona ☑ Buona		iente	Servizi connessi ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta Buona	Dotazione ciclabili ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona	Dotazione pe Insuffic Discret		Servizio TPL Insufficiente Discreta Buona	Superamento barriere Insufficiente Discreta Buona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: servizi pubblic, commerciale e produttivo



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Negrone		Link	AC10	
Indirizzo	via Don B. Sonzogni		Nome	Nido comunale "Gia	rdino dei Bimbi"
Tipologia di servizio	Educazione / scuola dell'infan	zia	Valutazion	e percezione	2 /2
Bacino di utenza	Comunale		Valutazion	ne fruibilità	2,5 /3
Superficie fondiaria	1794 mq		Valutazion	ne accessibilità	4,5 /5
Superficie coperta	241 mq		Valutazion	ne globale	9 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Dotazione di Insuffic Discret Buona	iente	Servizi connessi ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Dotazione ciclabili ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona	Dotazione per Insufficion Discrete		Servizio TPL Insufficiente Discreta Buona	Superamento barriere Insufficiente Discreta Buona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale e agricolo



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Gavarno - Vescovado		Link	AC11	
Indirizzo	via Monte Misma		Nome	CS Pensionati/Prote	zione Civile
Tipologia di servizio	Attività comunitarie e associ	ative / svago	Valutazione	e percezione	1,5 /2
Bacino di utenza	Di frazione		Valutazione	e fruibilità	2 /3
Superficie fondiaria	312 mq		Valutazione	e accessibilità	4 /5
Superficie coperta	241 mq		Valutazione	e globale	7,5 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Qualità del contesto ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona	Dotazione di ☐ Insuffic ☑ Discret ☐ Buona	iente	Servizi connessi ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi	Dotazione ciclabili		ercorsi pedonali		Superamento barriere
☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Discreta	☐ Insufficiente ☐ Discreta ☐ Discreta	Insuffic Discret	a	Insufficiente Discreta	Insufficiente Discreta

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale e verde sportivo

LOCALIZZAZIONE

ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO



Data rilievo: 29/09/2022



Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Scanzo		Link	AC12	
Indirizzo	via G. Guinizzelli		Nome	Casa di riposo RSA	Maria Consolatrice
Tipologia di servizio	Sanità / assistenza / previdenz	za	Valutazior	ne percezione	2 /2
Bacino di utenza	Sovracomunale		Valutazior	ne fruibilità	2 /3
Superficie fondiaria	31149 mq		Valutazior	ne accessibilità	4 /5
Superficie coperta	5684 mq		Valutazior	ne globale	8 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Dotazione di Insuffic Discret Buona	ciente	Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta Buona	Dotazione ciclabili ✓ Insufficiente ☐ Discreta ☐ Buona	Dotazione per Insufficion Discrete		i Servizio TPL ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Superamento barriere Insufficiente Discreta Buona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale e commerciale



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Scanzo		Link	AC13	
Indirizzo	via IV Novembre		Nome	Cimitero Scanzorosc	iate
Tipologia di servizio	Cimitero		Valutazion	e percezione	1,5 /2
Bacino di utenza	Di frazione		Valutazion	ne fruibilità	2 /3
Superficie fondiaria	5674 mq		Valutazion	ne accessibilità	4 /5
Superficie coperta	1820 mq		Valutazion	ne globale	7,5 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto □ Insufficiente □ Discreta ☑ Discreta ☑ Buona □ Buona		iente	Servizi connessi ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta	Dotazione pe	ia .	Servizio TPL Insufficiente Discreta	Superamento barrier Insufficiente Discreta

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: servizi pubblici, commerciale e residenziale



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI						
Località	Tribulina		Link	AC14		
Indirizzo	via del Dosso		Nome	Cimitero Tribulina		
Tipologia di servizio	Cimitero		Valutazion	e percezione	1,5	/2
Bacino di utenza	Di frazione		Valutazion	e fruibilità	0,5	/3
Superficie fondiaria	1101 mq		Valutazion	ne accessibilità	1,5	/5
Superficie coperta	297 mq		Valutazion	ne globale	3,5	/10
DATI RILEVAZIONE						
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ				
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Dotazione di ✓ Insuffic □ Discret □ Buona	ciente	Servizi connessi ✓ Insufficiente ☐ Discreta ☐ Buona		funzionalità Insufficiente Discreta Buona
ACCESSIBILITÀ						
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta	☐ Insuffice ☑ Discret	ca .	✓ Insufficiente □ Discreta		ramento barriere Insufficiente Discreta
Ruona	Ruona	Ruona		Duana		Ruona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale e rurale

LOCALIZZAZIONE AC14

ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO



Data rilievo: 29/09/2022



Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Gavarno - Vescovado		Link	AC15	
Indirizzo	via Giustiniana		Nome	Cimitero Gavarno -	Vescovado
Tipologia di servizio	Cimitero		Valutazion	ne percezione	2 /2
Bacino di utenza	Di frazione		Valutazion	ne fruibilità	2 /3
Superficie fondiaria	867 mq		Valutazion	ne accessibilità	4 /5
Superficie coperta	146 mq		Valutazion	ne globale	8 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Dotazione di ☐ Insuffici ☑ Discreta ☐ Buona	ente	Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta	☐ Insuffici		Insufficiente Discreta	Superamento barrier Insufficiente Discreta
✓ Buona	Buona	Buona		✓ Buona	✓ Buona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO



Data rilievo: 29/09/2022



Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Negrone		Link	AC16	
Indirizzo	via S. Pantaleone		Nome	Ex materna / Sala co	munità Don E. Majer
Tipologia di servizio	Attività comunitarie e assoc	iative / svago	Valutazion	e percezione	2 /2
Bacino di utenza	Di frazione		Valutazion	e fruibilità	3 /3
Superficie fondiaria	2821 mq		Valutazion	e accessibilità	2,5 /5
Superficie coperta	471 mq		Valutazione globale 7,5 /10		
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto Dotazione di □ Insufficiente □ Insuffici □ Discreta □ Discreta ✔ Buona ✔ Buona		ciente	Servizi connessi ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi	Dotazione ciclabili	Dotazione pe	ercorsi pedonali	Servizio TPL	Superamento barriere
☐ Insufficiente	☐ Insufficiente	☐ Insuffic	ciente	✓ Insufficiente	✓ Insufficiente
Discreta	✓ Discreta	☐ Discret	ta	Discreta	Discreta
✓ Ruona	Ruona	✓ Ruona		Ruona	Ruona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale

ARIO AVS4

ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI Località Scanzo Link AC17 via IV Novembre Monumento ai Caduti e ai Carabinieri Indirizzo Nome Monumento pubblico 1,5 Tipologia di servizio Valutazione percezione Comunale Bacino di utenza Valutazione fruibilità 0,5 /3 262 mq Superficie fondiaria Valutazione accessibilità /5 4,5 Superficie coperta Valutazione globale 6,5 /10 **DATI RILEVAZIONE FRUIBILITÀ PERCEZIONE** Qualità del contesto Dotazione di attrezzature Servizi connessi Multifunzionalità Stato di conservazione Insufficiente Insufficiente ✓ Insufficiente Insufficiente ✓ Insufficiente **✓** Discreta Discreta **✓** Discreta Discreta Discreta **✓** Buona Buona ☐ Buona Buona Buona **ACCESSIBILITÀ** Dotazione parcheggi Dotazione ciclabili Dotazione percorsi pedonali Servizio TPL Superamento barriere Insufficiente Insufficiente Insufficiente Insufficiente ☐ Insufficiente **✓** Discreta Discreta Discreta Discreta Discreta **✓** Buona Buona **✓** Buona **✓** Buona **✓** Buona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: servizi e commerciale



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI				
Località	Negrone	Link	AC18	
Indirizzo	via Don Barnaba Sonzogni	Nor	ne Nuovo asilo nido co	omunale
Tipologia di servizio	Educazione / scuola dell'infar	nzia Val u	itazione percezione	/2
Bacino di utenza	Comunale	Valu	ıtazione fruibilità	/3
Superficie fondiaria	2928 mq	Valu	itazione accessibilità	/5
Superficie coperta	197 mq	Valu	itazione globale	0 /10
DATI RILEVAZIONE				
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ		
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto Insufficiente Discreta Buona	Dotazione di attrezz Insufficiente Discreta Buona	Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunzionalità Insufficiente Discreta Buona
ACCESSIBILITÀ				
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta	Dotazione percorsi p Insufficiente Discreta	Servizio TPL Insufficiente Discreta	Superamento barr Insufficiente Discreta

Buona

Note

Buona

In corso di progettazione, inserito all'interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici (POP, 2023–2025)

Buona





■ Buona

Buona



Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI Località Scanzo Link AC19 piazza Mons. Giuseppe Radici Indirizzo Auditorium / Sala polivalente Nome Tipologia di servizio Attività comunitarie e associative / svago /2 Valutazione percezione Comunale Bacino di utenza Valutazione fruibilità /3 260 mq Superficie fondiaria Valutazione accessibilità /5 260 mq Superficie coperta Valutazione globale /10 DATI RILEVAZIONE

PERCEZIONE		FRUIBILITÀ		
Stato di conservazione	Qualità del contesto	Dotazione di attrezzature	Servizi connessi	Multifunzionalità
Insufficiente	Insufficiente	Insufficiente	Insufficiente	☐ Insufficiente
Discreta	Discreta	Discreta	Discreta	Discreta
Buona	Buona	■ Buona	Buona	Buona
ACCESSIBILITÀ				
Dotazione parcheggi	Dotazione ciclabili	Dotazione percorsi pedonali	Servizio TPL	Superamento barriere
Insufficiente	Insufficiente	Insufficiente	Insufficiente	☐ Insufficiente
Discreta	Discreta	Discreta	Discreta	Discreta
■ Buona	■ Buona	■ Buona	Buona	■ Buona

Note



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI Località Scanzo Link AC20 piazza Mons. Giuseppe Radici Indirizzo Museo del Vino Nome Cultura e svago 12 Tipologia di servizio Valutazione percezione Comunale Bacino di utenza Valutazione fruibilità /3 69 mq Superficie fondiaria Valutazione accessibilità /5 69 mq Superficie coperta /10 Valutazione globale **DATI RILEVAZIONE FRUIBILITÀ PERCEZIONE** Qualità del contesto Dotazione di attrezzature Servizi connessi Multifunzionalità Stato di conservazione Insufficiente Insufficiente Insufficiente Insufficiente Insufficiente Discreta Discreta Discreta Discreta Discreta Buona Buona Buona Buona Buona **ACCESSIBILITÀ** Dotazione parcheggi Dotazione ciclabili Dotazione percorsi pedonali Servizio TPL Superamento barriere Insufficiente Insufficiente Insufficiente Insufficiente Insufficiente

Discreta

Buona

Note

Discreta

Buona

AC21 AC20 AR14 AR1

Discreta

Buona

ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO

Discreta

Buona

Discreta

Buona





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI Località Scanzo Link AC21 piazza Mons. Giuseppe Radici Indirizzo Cooperativa Sociale AEPER Nome Attività comunitarie e associative /2 Tipologia di servizio Valutazione percezione Comunale Bacino di utenza Valutazione fruibilità /3 945 mq Superficie fondiaria /5 Valutazione accessibilità 561 mq Superficie coperta Valutazione globale /10 **DATI RILEVAZIONE FRUIBILITÀ PERCEZIONE** Qualità del contesto Dotazione di attrezzature Servizi connessi Multifunzionalità Stato di conservazione Insufficiente Insufficiente Insufficiente Insufficiente Insufficiente Discreta Discreta Discreta Discreta Discreta Buona Buona Buona Buona Buona **ACCESSIBILITÀ** Dotazione parcheggi Dotazione ciclabili Dotazione percorsi pedonali Servizio TPL Superamento barriere Insufficiente Insufficiente Insufficiente Insufficiente Insufficiente Discreta Discreta Discreta Discreta Discreta

Buona

Note

Buona



Buona

ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO

Buona

Buona





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI Scanzo Località Link AR01 via Monte San Michele Indirizzo Parrocchia S.Pietro Apostolo Nome Luogo di culto / chiesa parrocchiale /2 Tipologia di servizio Valutazione percezione 1,5 Comunale Bacino di utenza Valutazione fruibilità /3 3 3680 mq Superficie fondiaria /5 Valutazione accessibilità 5 1319 mg Superficie coperta Valutazione globale 9,5 /10 DATI RILEVAZIONE **FRUIBILITÀ PERCEZIONE** Qualità del contesto Dotazione di attrezzature Servizi connessi Multifunzionalità Stato di conservazione ☐ Insufficiente Insufficiente ☐ Insufficiente Insufficiente Insufficiente **✓** Discreta Discreta ☐ Discreta Discreta Discreta **✓** Buona Buona **✓** Buona **✓** Buona **✓** Buona **ACCESSIBILITÀ** Dotazione parcheggi Dotazione ciclabili Dotazione percorsi pedonali Servizio TPL Superamento barriere ☐ Insufficiente Insufficiente ☐ Insufficiente Insufficiente ☐ Insufficiente Discreta Discreta Discreta Discreta Discreta

✓ Buona

Note

✓ Buona

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale



✓ Buona

ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO

✓ Buona

✓ Buona





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI Scanzo Località Link AR02 via F. M. Colleoni Indirizzo Chiesa antica S.Pietro Nome Luogo di culto / chiesa Valutazione percezione 2 12 Tipologia di servizio Di frazione Bacino di utenza Valutazione fruibilità /3 0,5 2173 mq Superficie fondiaria Valutazione accessibilità 4,5 /5 1073 mg Superficie coperta /10 Valutazione globale 7 **DATI RILEVAZIONE FRUIBILITÀ PERCEZIONE** Qualità del contesto Dotazione di attrezzature Servizi connessi Multifunzionalità Stato di conservazione ✓ Insufficiente ✓ Insufficiente Insufficiente Insufficiente Insufficiente Discreta Discreta ☐ Discreta **✓** Discreta Discreta **✓** Buona **✓** Buona ☐ Buona Buona Buona **ACCESSIBILITÀ** Dotazione parcheggi Dotazione ciclabili Dotazione percorsi pedonali Servizio TPL Superamento barriere ☐ Insufficiente Insufficiente ☐ Insufficiente Insufficiente ☐ Insufficiente Discreta **✓** Discreta Discreta Discreta Discreta **✓** Buona Buona **✓** Buona **✓** Buona **✓** Buona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI						
Località	Scanzo		Link	AR03		
Indirizzo	via Monte San Michele		Nome	Oratorio Scanzo		
Tipologia di servizio	Attività comunitarie e associat	tive / religio	Valutazion	e percezione	2	/2
Bacino di utenza	Di frazione		Valutazion	e fruibilità	2	/3
Superficie fondiaria	3624 mq		Valutazion	e accessibilità	5	/5
Superficie coperta	1805 mq		Valutazion	e globale	9	/10
DATI RILEVAZIONE						
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ				
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto Insufficiente Discreta Buona	Dotazione di Insuffic Discret Buona	iente	Servizi connessi ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona	□✓	ifunzionalità Insufficiente Discreta Buona
ACCESSIBILITÀ						
Dotazione parcheggi ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta Buona	Dotazione pe Insuffic Discret Buona		Servizio TPL Insufficiente Discreta Buona		Insufficiente Discreta Buona

Note

In corso di progettazione nuovo oratorio e percorso ciclopedonale sulla Roggia Borgogna. Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale e commerciale

ARI AVIS

ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI Scanzo Località Link AR04 via E. Mattei Cappellla dei Mortini Indirizzo Nome Luogo di culto / cappella votiva 2 12 Tipologia di servizio Valutazione percezione Di frazione Bacino di utenza Valutazione fruibilità /3 2,5 616 mq Superficie fondiaria Valutazione accessibilità 4,5 /5 16 mq Superficie coperta /10 Valutazione globale DATI RILEVAZIONE **FRUIBILITÀ PERCEZIONE** Qualità del contesto Dotazione di attrezzature Servizi connessi Multifunzionalità Stato di conservazione Insufficiente Insufficiente ☐ Insufficiente Insufficiente Insufficiente Discreta Discreta ☐ Discreta Discreta **✓** Discreta **✓** Buona **✔** Buona **✓** Buona **✓** Buona Buona **ACCESSIBILITÀ** Dotazione parcheggi Dotazione ciclabili Dotazione percorsi pedonali Servizio TPL Superamento barriere Insufficiente Insufficiente ☐ Insufficiente Insufficiente ☐ Insufficiente **✓** Discreta Discreta Discreta Discreta Discreta Buona **✓** Buona **✓** Buona **✓** Buona **✓** Buona

Note



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI Scanzo Località Link AR05 via G. Marconi Indirizzo Chiesa S. Alessandro Nome Luogo di culto / chiesa 2 12 Tipologia di servizio Valutazione percezione Di frazione Bacino di utenza Valutazione fruibilità /3 0,5 560 mq Superficie fondiaria Valutazione accessibilità 2 /5 255 mq Superficie coperta Valutazione globale 4,5 /10 **DATI RILEVAZIONE FRUIBILITÀ PERCEZIONE** Qualità del contesto Dotazione di attrezzature Servizi connessi Multifunzionalità Stato di conservazione Insufficiente Insufficiente ☐ Insufficiente ✓ Insufficiente **✓** Insufficiente Discreta Discreta **✓** Discreta Discreta Discreta **✓** Buona **✓** Buona ☐ Buona Buona Buona **ACCESSIBILITÀ** Dotazione parcheggi Dotazione ciclabili Dotazione percorsi pedonali Servizio TPL Superamento barriere Insufficiente Insufficiente ☐ Insufficiente Insufficiente ☐ Insufficiente **✓** Discreta **✓** Discreta **✓** Discreta **✓** Discreta **✓** Discreta Buona Buona Buona Buona Buona

Note



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI Rosciate Località Link AR06 via don G. Calvi Indirizzo S.Maria Assunta / Oratorio Rosciate Nome Luogo di culto / chiesa parrocchiale e orat 1,5 Tipologia di servizio Valutazione percezione Di frazione Bacino di utenza Valutazione fruibilità 2,5 /3 13557 mq Superficie fondiaria Valutazione accessibilità 3,5 /5 2342 mq Superficie coperta Valutazione globale 7,5 /10 **DATI RILEVAZIONE FRUIBILITÀ PERCEZIONE**

Buona **ACCESSIBILITÀ**

✓ Discreta

Stato di conservazione Insufficiente

zione parcheggi
Insufficiente
Discreta
Buona

Dotazione ciclabili

Qualità del contesto

Insufficiente

Discreta

✓ Buona

Insufficiente **✓** Discreta Buona

Dotazione percorsi pedonali

Dotazione di attrezzature

☐ Insufficiente

☐ Discreta

✓ Buona

- ☐ Insufficiente
- **✓** Discreta Buona

Servizio TPL

Insufficiente

Servizi connessi

Discreta

✓ Buona

Insufficiente

Discreta **✓** Buona

Insufficiente **✓** Discreta

Multifunzionalità

- Buona
- Superamento barriere
 - ☐ Insufficiente
- **✓** Discreta
- Buona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale di vicinato

LOCALIZZAZIONE AV22 AV24

ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO






Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Rosciate		Link	AR07	
Indirizzo	via Montecchio		Nome	Cappella via Montec	chio
Tipologia di servizio	Luogo di culto / cappella vot	iva	Valutazione	e percezione	2 /2
Bacino di utenza	Di frazione		Valutazione	e fruibilità	2,5 /3
Superficie fondiaria	198 mq		Valutazione	e accessibilità	4 /5
Superficie coperta	15,2 mq		Valutazione	e globale	8,5 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto Insufficiente Discreta Buona	Dotazione di Insuffic Discret Buona	iente	Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficiente ✔ Discreta ☐ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta Buona	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta Buona	Dotazione pe Insuffic Discret		Servizio TPL Insufficiente Discreta	Superamento barriere Insufficiente Discreta Buona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale di vicinato



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI Località Negrone Link AR08 via S. Pantaleone Indirizzo Parrocchia S. Pantaleone Nome Luogo di culto / chiesa parrocchaile 12 Tipologia di servizio Valutazione percezione Di frazione Bacino di utenza Valutazione fruibilità /3 1,5 2305 mq Superficie fondiaria Valutazione accessibilità /5 3,5 834 mg Superficie coperta /10 Valutazione globale 7 DATI RILEVAZIONE **FRUIBILITÀ PERCEZIONE** Qualità del contesto Dotazione di attrezzature Servizi connessi Multifunzionalità Stato di conservazione ☐ Insufficiente ✓ Insufficiente Insufficiente ☐ Insufficiente ☐ Insufficiente Discreta Discreta **✓** Discreta Discreta Discreta **✓** Buona **✓** Buona ☐ Buona **✓** Buona Buona **ACCESSIBILITÀ** Dotazione parcheggi Dotazione ciclabili Dotazione percorsi pedonali Servizio TPL Superamento barriere ☐ Insufficiente ✓ Insufficiente ☐ Insufficiente Insufficiente ☐ Insufficiente **✓** Discreta Discreta Discreta Discreta Discreta **✓** Buona Buona **✓** Buona Buona **✓** Buona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale

ARIO AVSA

ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO






Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI						
Località	Negrone		Link	AR09		
Indirizzo	via Valbona		Nome	Oratorio Don Cenat	i / S. Pantaleone	
Tipologia di servizio	Attività comunitarie e associ	ative / religio	Valutazion	e percezione	2 /2	
Bacino di utenza	Di frazione		Valutazion	e fruibilità	2,5 /3	
Superficie fondiaria	7558 mq		Valutazion	e accessibilità	3,5 /5	
Superficie coperta	655 mq		Valutazion	e globale	8 /10	
DATI RILEVAZIONE						
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ				
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Dotazione di ☐ Insuffic ☐ Discret ☑ Buona	iente	Servizi connessi ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficient ☑ Discreta ☐ Buona	
ACCESSIBILITÀ						
Dotazione parcheggi	Dotazione ciclabili	Dotazione pe	ercorsi pedonali	Servizio TPL	Superamento ba	rriere
☐ Insufficiente	☐ Insufficiente	☐ Insuffic	iente	✓ Insufficiente	☐ Insufficient	te
Discreta	✓ Discreta	Discret		Discreta	Discreta	
D	D	D		D	√ D	

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Negrone		Link	AR10	
Indirizzo	via Valbona		Nome	Cappella Madre del Redentore	
Tipologia di servizio	Luogo di culto / cappella vot	tiva	Valutazion	ne percezione	2 /2
Bacino di utenza	Di frazione		Valutazion	ne fruibilità	1 /3
Superficie fondiaria	187 mq		Valutazion	ne accessibilità	3 /5
Superficie coperta	20 mq		Valutazion	ne globale	6 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto Insufficiente Discreta Buona	Dotazione di Insuffic Discret Buona	iente	Servizi connessi ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona	Multifunzionalità ✓ Insufficiente □ Discreta □ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta	Dotazione pe		Servizio TPL Insufficiente Discreta	Superamento barrier Insufficiente Discreta
✓ Buona	Buona	✓ Buona		Ruona	Buona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale

ARIO ARIO ARIO ARIO

ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI Tribulina Località Link AR11 via Collina Alta Indirizzo Parrocchia S. Giovanni nei Boschi Nome Luogo di culto / chiesa parrocchiale 1,5 12 Tipologia di servizio Valutazione percezione Di frazione Bacino di utenza Valutazione fruibilità 1,5 /3 3754 mq Superficie fondiaria /5 Valutazione accessibilità 3,5 954 mg Superficie coperta Valutazione globale 6,5 /10 DATI RILEVAZIONE **FRUIBILITÀ PERCEZIONE** Qualità del contesto Dotazione di attrezzature Servizi connessi Multifunzionalità Stato di conservazione ✓ Insufficiente Insufficiente Insufficiente ☐ Insufficiente Insufficiente **✓** Discreta Discreta **✓** Discreta Discreta Discreta **✓** Buona Buona ☐ Buona **✓** Buona Buona **ACCESSIBILITÀ** Dotazione parcheggi Dotazione ciclabili Dotazione percorsi pedonali Servizio TPL Superamento barriere ☐ Insufficiente Insufficiente ☐ Insufficiente Insufficiente ☐ Insufficiente **✓** Discreta **✓** Discreta Discreta **✓** Discreta Discreta **✓** Buona

Buona

Note

Buona

Destinazioni d'uso adiacenti: servizi pubblici, residenziale e commerciale

Buona



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO

✓ Buona





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI Gavarno - Vescovado Località Link AR12 piazza Castello / via Gavarno Indirizzo Ss.Trinità / Oratorio Don G.Bosco Nome Luogo di culto / chiesa parrocchiale e orat 12 Tipologia di servizio Valutazione percezione Di frazione Bacino di utenza Valutazione fruibilità 1,5 /3 2316 mq Superficie fondiaria Valutazione accessibilità 4,5 /5 794 mg Superficie coperta Valutazione globale 8 /10 DATI RILEVAZIONE **FRUIBILITÀ PERCEZIONE** Qualità del contesto Dotazione di attrezzature Servizi connessi Multifunzionalità Stato di conservazione ☐ Insufficiente Insufficiente ☐ Insufficiente Insufficiente Insufficiente Discreta Discreta **✓** Discreta **✓** Discreta **✓** Discreta **✓** Buona **✓** Buona ☐ Buona Buona Buona **ACCESSIBILITÀ** Dotazione ciclabili Dotazione percorsi pedonali Servizio TPL Superamento barriere Dotazione parcheggi ☐ Insufficiente ✓ Insufficiente ☐ Insufficiente Insufficiente ☐ Insufficiente **✓** Discreta Discreta Discreta ☐ Discreta Discreta **✓** Buona Buona **✓** Buona Buona **✓** Buona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale

LOCALIZZAZIONE

ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI Gavarno - Vescovado Località Link AR13 via Gavarno Indirizzo Cappella Madonna Immacolata Nome Luogo di culto / cappella votiva /2 Tipologia di servizio Valutazione percezione Di frazione Bacino di utenza Valutazione fruibilità /3 1 24 mq Superficie fondiaria Valutazione accessibilità 2,5 /5 24 mg Superficie coperta Valutazione globale 4,5 /10 DATI RILEVAZIONE **FRUIBILITÀ PERCEZIONE** Stato di conservazione Qualità del contesto Dotazione di attrezzature Servizi connessi Multifunzionalità ☐ Insufficiente ✓ Insufficiente Insufficiente Insufficiente Insufficiente **✓** Discreta **✓** Discreta ☐ Discreta **✓** Discreta **✓** Discreta Buona Buona ☐ Buona Buona Buona **ACCESSIBILITÀ** Dotazione parcheggi Dotazione ciclabili Dotazione percorsi pedonali Servizio TPL Superamento barriere **✓** Insufficiente Insufficiente **✓** Insufficiente Insufficiente ☐ Insufficiente Discreta Discreta Discreta ☐ Discreta Discreta **✓** Buona Buona **✓** Buona **✓** Buona Buona

Note



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Scanzo		Link	AR14	
Indirizzo	via Abadia 12		Nome	Chiesa Evangelica G	esù Vive
Tipologia di servizio	Luogo di culto / chiesa evang	elica	Valutazion	e percezione	1 /2
Bacino di utenza	Comunale		Valutazion	e fruibilità	1,5 /3
Superficie fondiaria	115 mq		Valutazion	e accessibilità	4 /5
Superficie coperta	115 mq		Valutazion	e globale	6,5 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona	Dotazione di ☐ Insuffic ☑ Discret ☐ Buona	iente	Servizi connessi ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Multifunzionalità Insufficiente Discreta Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta	Dotazione pe		Servizio TPL Insufficiente Discreta	Superamento barriere Insufficiente Discreta

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI						
Località	Scanzo		Link	AS01		
Indirizzo	via F. M. Colleoni		Nome	Scuola dell'infanzia S	. Paolo Apostolo	
Tipologia di servizio	Scuola dell'infanzia		Valutazion	e percezione	2 /2	
Bacino di utenza	Comunale		Valutazion	e fruibilità	3 /3	
Superficie fondiaria	2456 mq		Valutazion	e accessibilità	4,5 /5	
Superficie coperta	976 mq		Valutazion	Valutazione globale 9,5 /10		
DATI RILEVAZIONE						
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ				
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto Insufficiente Discreta Buona	Dotazione di Insuffic Discret Buona	iente	Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	
ACCESSIBILITÀ						
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta Buona	Dotazione ciclabili ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona	Dotazione pe Insuffic Discret Buona		Servizio TPL Insufficiente Discreta Buona	Superamento barriere Insufficiente Discreta Buona	

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: servizi pubblici, residenziale e commerciale



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Rosciate		Link	AS02	
Indirizzo	via L. Lotto		Nome	Scuola dell'infanzia A	Mons. G. Rossi
Tipologia di servizio	Scuola dell'infanzia		Valutazion	ne percezione	2 /2
Bacino di utenza	Comunale		Valutazion	ne fruibilità	2 /3
Superficie fondiaria	2671 mq		Valutazion	ne accessibilità	3,5 /5
Superficie coperta	301 mq		Valutazion	ne globale	7,5 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	☐ Insufficiente ☐ Insufficie ☐ Discreta ☐ Discreta		Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunzionalità ✓ Insufficiente □ Discreta □ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta	Dotazione ciclabili ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona	Dotazione po Insuffic Discret		Servizio TPL Insufficiente Discreta	Superamento barrier Insufficiente Discreta

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO






Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI						
Località	Tribulina		Link	AS03		
Indirizzo	via Collina Alta		Nome	Scuola dell'infaniza S	. Giovann	i nei Boschi
Tipologia di servizio	Scuola dell'infanzia		Valutazion	ne percezione	2	/2
Bacino di utenza	Comunale		Valutazion	ne fruibilità	2,5	/3
Superficie fondiaria	3614 mq		Valutazion	ne accessibilità	4	/5
Superficie coperta	395 mq		Valutazion	ne globale	8,5	/10
DATI RILEVAZIONE						
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ				
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Dotazione di ☐ Insuffic ☐ Discret ☑ Buona	iente	Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	□ Ir	unzionalità nsufficiente Discreta Buona
ACCESSIBILITÀ						
Dotazione parcheggi	Dotazione ciclabili	Dotazione pe	ercorsi pedonali	Servizio TPL	Supera	mento barriere
☐ Insufficiente	☐ Insufficiente	☐ Insuffic		☐ Insufficiente		nsufficiente
Discreta	✓ Discreta	✓ Discret		Discreta		Discreta
D	D	D		D D)

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale e commerciale



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO






Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI Scanzo Località Link AS04 via Cavalieri di Vittorio Veneto Indirizzo Scuola primaria G. Pascoli Nome Istruzione primaria /2 Tipologia di servizio Valutazione percezione 1,5 Comunale Bacino di utenza Valutazione fruibilità /3 3 5197 mq Superficie fondiaria Valutazione accessibilità 4,5 /5 1282 mg Superficie coperta /10 Valutazione globale DATI RILEVAZIONE **FRUIBILITÀ PERCEZIONE** Qualità del contesto Dotazione di attrezzature Servizi connessi Multifunzionalità Stato di conservazione ☐ Insufficiente Insufficiente Insufficiente Insufficiente Insufficiente Discreta **✓** Discreta ☐ Discreta Discreta Discreta Buona **✓** Buona **✓** Buona **✓** Buona **✓** Buona **ACCESSIBILITÀ** Dotazione parcheggi Dotazione ciclabili Dotazione percorsi pedonali Servizio TPL Superamento barriere ☐ Insufficiente Insufficiente Insufficiente Insufficiente ☐ Insufficiente Discreta **✓** Discreta Discreta ☐ Discreta Discreta **✓** Buona Buona **✓** Buona **✓** Buona **✓** Buona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: servizi pubblici, residenziale e verde



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Rosciate		Link	AS05	
Indirizzo	via Maestri del Lavoro		Nome	Scuola primaria A. N	lerini
Tipologia di servizio	Istruzione primaria		Valutazione	e percezione	1,5 /2
Bacino di utenza	Comunale		Valutazione	e fruibilità	2 /3
Superficie fondiaria	1228 mq		Valutazione	e accessibilità	3 /5
Superficie coperta	294 mq		Valutazione	e globale	6,5 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto Insufficiente Discreta Buona	Dotazione di ☐ Insuffic ☑ Discret ☐ Buona	iente	Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta	☐ Insuffic		✓ Insufficiente □ Discreta	Superamento barriere Insufficiente Discreta
✓ Buona	Buona	✓ Buona		□ Buona	☐ Buona


Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale

LOCALIZZAZIONE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Tribulina		Link	AS06	
Indirizzo	via Monte Cervino		Nome	Scuola primaria V. D	e Sabata
Tipologia di servizio	Istruzione primaria		Valutazion	e percezione	2 /2
Bacino di utenza	Comunale		Valutazion	e fruibilità	3 /3
Superficie fondiaria	3417 mq		Valutazion	e accessibilità	4 /5
Superficie coperta	503 mq		Valutazion	e globale	9 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto Insufficiente Discreta Dotazione di at Insufficier Discreta		Servizi connessi ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta Buona	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta Buona	Dotazione po Insuffic Discret		Servizio TPL Insufficiente Discreta Buona	Superamento barriere Insufficiente Discreta Buona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO






Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Scanzo		Link	AS07	
Indirizzo	via degli Orti		Nome	Scuola secondaria F.	Nullo
Tipologia di servizio	Istruzione secondaria I grado		Valutazion	e percezione	1 /2
Bacino di utenza	Comunale		Valutazion	e fruibilità	3 /3
Superficie fondiaria	7815 mq		Valutazion	e accessibilità	4,5 /5
Superficie coperta	1652 mq		Valutazion	e globale	8,5 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona	Qualità del contesto ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona	Dotazione di Insuffic Discret Buona	iente	Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta Buona	Dotazione ciclabili ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona	Dotazione per Insuffic Discret Buona		Servizio TPL Insufficiente Discreta Buona	Superamento barriere Insufficiente Discreta Buona

Note

Dotato di cortile, palestra, spazio mensa e orto didattico. L'istituto fa parte del Circolo didattico dell'IC Scanzorosciate Pedrengo. Il servizio offre la possibilità di svolgere attività extracurricolari al di fuori dell'orario scolastico. Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale e area verde

LOCALIZZAZIONE



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI						
Località	Scanzo		Link	AS08		
Indirizzo	via P. Piccinelli		Nome	Bilingual British Sch	ool	
Tipologia di servizio	Istituto scolastico paritario		Valutazion	e percezione	2 /2	
Bacino di utenza	Sovracomunale		Valutazion	e fruibilità	2,5 /3	
Superficie fondiaria	18061 mq		Valutazion	e accessibilità	3 /5	
Superficie coperta	-		Valutazion	e globale	7,5 /10	
DATI RILEVAZIONE						
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ				
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Dotazione di ☐ Insuffic ☐ Discret ☑ Buona	ciente	Servizi connessi ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona	Multifunziona ☐ Insuffici ☐ Discreta ☑ Buona	iente
ACCESSIBILITÀ						
Dotazione parcheggi	Dotazione ciclabili	Dotazione pe	ercorsi pedonali	Servizio TPL	Superamento	barriere
✓ Insufficiente	☐ Insufficiente	☐ Insuffic	ciente	☐ Insufficiente	☐ Insuffic	iente
Discreta	✓ Discreta	✓ Discret		Discreta	Discrete	
D	D	D		. ₽	√ D	

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: servizi pubblici e residenziale

ASS ACL

ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI Scanzo Località Link AV01 via F. M. Colleoni / via Monte Bastia Indirizzo Parco S. Pertini Nome Parco pubblico attrezzato 1,5 12 Tipologia di servizio Valutazione percezione Di frazione Bacino di utenza Valutazione fruibilità /3 2 2402 mq Superficie fondiaria Valutazione accessibilità 2 /5 Superficie coperta Valutazione globale 5,5 /10 DATI RILEVAZIONE **FRUIBILITÀ PERCEZIONE** Qualità del contesto Dotazione di attrezzature Servizi connessi Multifunzionalità Stato di conservazione ☐ Insufficiente ✓ Insufficiente Insufficiente ☐ Insufficiente Insufficiente Discreta **✓** Discreta ☐ Discreta Discreta Discreta Buona **✓** Buona **✓** Buona **✓** Buona Buona **ACCESSIBILITÀ** Dotazione parcheggi Dotazione ciclabili Dotazione percorsi pedonali Servizio TPL Superamento barriere **✓** Insufficiente Insufficiente **✓** Insufficiente ✓ Insufficiente ☐ Insufficiente Discreta Discreta Discreta ☐ Discreta Discreta Buona Buona **✓** Buona **✓** Buona Buona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale e commerciale



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Scanzo		Link	AV02	
Indirizzo	via G. Guinizzelli		Nome	Parco Arcobaleno	
Tipologia di servizio	Parco pubblico attrezzato		Valutazion	e percezione	1,5 /2
Bacino di utenza	Di frazione		Valutazion	e fruibilità	3 /3
Superficie fondiaria	7122 mq		Valutazion	e accessibilità	5 /5
Superficie coperta	-		Valutazion	e globale	9,5 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto Insufficiente Discreta Buona	Dotazione di ☐ Insuffic ☐ Discret ☑ Buona	ciente	Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta Buona	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta Buona	Dotazione per Insufficion Discrete		Servizio TPL Insufficiente Discreta Buona	Superamento barriere Insufficiente Discreta Buona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale e area libera



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Scanzo		Link	AV03	
Indirizzo	via F.Ili Cervi angolo via Mat	teotti	Nome	area verde angolo Ma	atteotti
Tipologia di servizio	Area vede di arredo stradale		Valutazion	ne percezione	/2
Bacino di utenza	-		Valutazion	ne fruibilità	/3
Superficie fondiaria	896 mq		Valutazion	ne accessibilità	/5
Superficie coperta	-		Valutazion	ne globale	/10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto Insufficiente Discreta Buona	Dotazione di Insuffic Discret Buona	iente	Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunzionalità Insufficiente Discreta Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta	Dotazione pe		Servizio TPL Insufficiente Discreta	Superamento barr Insufficiente Discreta

■ Buona

Note

■ Buona

Area di rispetto stradale. Destinazioni d'uso adiacenti: servizi pubblici, residenziale e commerciale

■ Buona



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO

■ Buona

■ Buona





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Scanzo		Link	AV04	
Indirizzo	via F.Ili Cervi angolo via Acq	uaroli	Nome	Area verde angolo M	atteotti - Acquaroli
Tipologia di servizio	Area verde di arredo stradale	è	Valutazion	ne percezione	/2
Bacino di utenza	-		Valutazion	e fruibilità	/3
Superficie fondiaria	142 mq		Valutazion	ne accessibilità	/5
Superficie coperta	-		Valutazion	ne globale	/10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione	Qualità del contesto	Dotazione di	attrezzature	Servizi connessi	Multifunzionalità
Insufficiente	Insufficiente	☐ Insuffici	iente	☐ Insufficiente	Insufficiente
Discreta	Discreta	☐ Discrete	а	Discreta	Discreta
■ Buona	■ Buona	■ Buona		■ Buona	■ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi	Dotazione ciclabili	Dotazione pe	rcorsi pedonali	Servizio TPL	Superamento barriere
Insufficiente	Insufficiente	☐ Insuffici	iente	Insufficiente	Insufficiente
Discreta	Discreta	Discret	2	Diagrata	Discreta


■ Buona

Note

Buona

Area di rispetto stradale. Destinazioni d'uso adiacenti: servizi pubblici, residenziale e commerciale

Buona



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO

Buona

Buona





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Scanzo		Link	AV05	
Indirizzo	via F.Ili Cervi angolo via Guir	nizzelli	Nome	Area verde angolo G	uinizzelli
Tipologia di servizio	Area verde di arredo stradale	•	Valutazion	ne percezione	/2
Bacino di utenza	-		Valutazion	ne fruibilità	/3
Superficie fondiaria	283 mq		Valutazion	ne accessibilità	/5
Superficie coperta	-		Valutazion	ne globale	/10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto Insufficiente Discreta Buona	Dotazione di Insuffic Discret Buona	iente	Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunzionalità Insufficiente Discreta Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta Buona	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta Buona	Dotazione per Insufficion Discret		Servizio TPL Insufficiente Discreta Buona	Superamento barriere Insufficiente Discreta Buona

Note

Area di rispetto stradale. Destinazioni d'uso adiacenti: servizi pubblici, residenziale e commerciale



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI						
Località	Scanzo		Link	AV06		
Indirizzo	via F.Ili Cervi		Nome	Area verde f.lli Cervi	sud	
Tipologia di servizio	Area verde di arredo urbano		Valutazion	e percezione	2	/2
Bacino di utenza	-		Valutazion	e fruibilità	1,5	/3
Superficie fondiaria	696 mq		Valutazion	e accessibilità	4	/5
Superficie coperta	-		Valutazion	e globale	7,5	/10
DATI RILEVAZIONE						
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ				
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Dotazione di ☐ Insuffic ☑ Discret ☐ Buona		Servizi connessi ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona		ifunzionalità Insufficiente Discreta Buona
ACCESSIBILITÀ						
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta	Dotazione pe		Servizio TPL Insufficiente Discreta		Insufficiente Discreta
☐ Buona	✓ Buona	✓ Buona	La	✓ Buona		Buona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Scanzo		Link	AV07	
Indirizzo	via f.lli Cervi		Nome	Area verde f.lli Cervi	i nord
Tipologia di servizio	Area verde pubblica di pertino	enza residen	Valutazion	e percezione	1 /2
Bacino di utenza	Di frazione		Valutazion	e fruibilità	0 /3
Superficie fondiaria	1600 mq		Valutazion	e accessibilità	4 /5
Superficie coperta	-		Valutazion	e globale	5 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona	Dotazione di Insuffic Discret Buona	iente	Servizi connessi ✓ Insufficiente □ Discreta □ Buona	Multifunzionalità ✓ Insufficiente □ Discreta □ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta Buona	Dotazione per Insufficion Discrete Buona		Servizio TPL Insufficiente Discreta Buona	Superamento barriere ✓ Insufficiente □ Discreta □ Buona

Note



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO



Data rilievo: 13/01/2023




Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Scanzo		Link	AV08	
Indirizzo	via P. Nenni		Nome	Area verde via Nenni	i
Tipologia di servizio	Area verde pubblica di pertin	enza residen	Valutazion	ne percezione	2 /2
Bacino di utenza	Di frazione		Valutazion	ne fruibilità	1,5 /3
Superficie fondiaria	3015 mq		Valutazion	ne accessibilità	5 /5
Superficie coperta	-		Valutazion	ne globale	8,5 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Dotazione di Insuffic Discret Buona	iente	Servizi connessi ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta Buona	Dotazione per Insuffic Discret		Servizio TPL Insufficiente Discreta Buona	Superamento barriere Insufficiente Discreta Buona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI						
Località	Scanzo		Link	AV09		
Indirizzo	via P. Nenni		Nome	Parco Amico		
Tipologia di servizio	Parco pubblico attrezzato		Valutazion	ne percezione	2	/2
Bacino di utenza	Di frazione		Valutazion	ne fruibilità	2,5	/3
Superficie fondiaria	2971 mq		Valutazion	ne accessibilità	5	/5
Superficie coperta	-		Valutazion	ne globale	9,5	/10
DATI RILEVAZIONE						
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ				
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Dotazione di ☐ Insuffic ☐ Discret ☑ Buona	ciente	Servizi connessi ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona		ifunzionalità Insufficiente Discreta Buona
ACCESSIBILITÀ						
Dotazione parcheggi	Dotazione ciclabili	Dotazione pe	ercorsi pedonali	i Servizio TPL	Supe	ramento barriere
☐ Insufficiente	☐ Insufficiente	☐ Insuffic	ciente	☐ Insufficiente		Insufficiente
Discreta	Discreta	Discret	ca	Discreta		Discreta
✓ Ruopa	✓ Ruona	₽ Ruona		✓ Duana		Ruona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale e area di trasformazione

AV10 AV43

ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti


DATI ANAGRAFICI					
Località	Scanzo		Link	AV10	
Indirizzo	via G. Carducci		Nome	Parco via Carducci	
Tipologia di servizio	Parco pubblico attrezzato		Valutazione	e percezione	2 /2
Bacino di utenza	Di frazione		Valutazione	e fruibilità	2,5 /3
Superficie fondiaria	2238 mq		Valutazione	e accessibilità	5 /5
Superficie coperta	-		Valutazione	e globale	9,5 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto Insufficiente Discreta Buona	Dotazione di Insuffic Discret Buona	iente	Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta Buona	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta Buona	Dotazione pe Insuffic Discret Buona		Servizio TPL Insufficiente Discreta Buona	Superamento barriere Insufficiente Discreta Buona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale e area di trasformazione

AV9 AV10 AV43

ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Scanzo		Link	AV11	
Indirizzo	via A. Manzoni angolo corso	Europa	Nome	Area verde Manzoni	angolo Europa
Tipologia di servizio	Area verde di arredo stradale		Valutazion	ne percezione	/2
Bacino di utenza	-		Valutazion	ne fruibilità	/3
Superficie fondiaria	477 mq		Valutazion	ne accessibilità	/5
Superficie coperta	-		Valutazion	ne globale	/10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto Insufficiente Discreta Buona	Dotazione di Insuffic Discret Buona	iente	Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunzionalità Insufficiente Discreta Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta Buona	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta Buona	Dotazione per Insuffic Discret Buona		Servizio TPL Insufficiente Discreta Buona	Superamento barriere Insufficiente Discreta Buona

Note

Area di rispetto stradale



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI						
Località	Scanzo		Link	AV12		
Indirizzo	via Acquaroli / via G.Pascoli		Nome	Area verde via Acqua	aroli	
Tipologia di servizio	Area verde di arredo urbano		Valutazior	ne percezione	0 /2	
Bacino di utenza	-		Valutazion	ne fruibilità	2 /3	
Superficie fondiaria	378 mq		Valutazion	ne accessibilità	3,5 /5	
Superficie coperta	-		Valutazior	ne globale	5,5 /10	
DATI RILEVAZIONE						
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ				
Stato di conservazione ✓ Insufficiente ☐ Discreta ☐ Buona	Qualità del contesto ✓ Insufficiente ☐ Discreta ☐ Buona	Dotazione di Insuffic Insuffic Buona	ciente	Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunziona ☐ Insuffici ☑ Discreta ☐ Buona	iente
ACCESSIBILITÀ						
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta Buona	Dotazione ciclabili ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona	Dotazione per ☐ Insuffic ☑ Discret ☐ Buona		Servizio TPL Insufficiente Discreta Buona	Superamento Insuffici Discreta	iente

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale

LOCALIZZAZIONE

ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI						
Località	Scanzo		Link	AV13		
Indirizzo	piazza della Pace		Nome	Area verde piazza del	la Pace	
Tipologia di servizio	Monumento		Valutazion	e percezione	1	/2
Bacino di utenza	Di frazione		Valutazion	e fruibilità	1	/3
Superficie fondiaria	167 mq		Valutazion	e accessibilità	4	/5
Superficie coperta	-		Valutazion	e globale	6	/10
DATI RILEVAZIONE						
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ				
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona	Dotazione di ☐ Insuffic ☑ Discret ☐ Buona	ciente	Servizi connessi ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona		ifunzionalità Insufficiente Discreta Buona
ACCESSIBILITÀ						
Dotazione parcheggi ☐ Insufficiente ☑ Discreta	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta	☐ Insuffic		☐ Insufficiente☐ Discreta		Insufficiente Discreta
☐ Buona	☐ Buona	✓ Buona		✓ Buona	~	Buona

Note

Monumento degli alpini



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI						
Località	Scanzo		Link	AV14		
Indirizzo	via A. Galimberti		Nome	Parco G. Galli		
Tipologia di servizio	Parco pubblico attrezzato		Valutazion	e percezione	2	/2
Bacino di utenza	Comunale		Valutazion	e fruibilità	3	/3
Superficie fondiaria	7572 mq		Valutazion	e accessibilità	5	/5
Superficie coperta	65 mq		Valutazion	e globale	10	/10
DATI RILEVAZIONE						
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ				
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Dotazione di ☐ Insuffic ☐ Discret ☑ Buona	iente	Servizi connessi ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	□ Ir	unzionalità nsufficiente Discreta
ACCESSIBILITÀ						
Dotazione parcheggi ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta Buona	Dotazione per Insufficion Discrete		Servizio TPL Insufficiente Discreta Buona		mento barriere nsufficiente Discreta

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Scanzo		Link	AV15	
Indirizzo	via Trieste angolo via Roma		Nome	Area verde Trieste ar	ngolo Roma
Tipologia di servizio	Area verde di arredo urbano		Valutazion	ne percezione	2 /2
Bacino di utenza	-		Valutazion	ne fruibilità	2,5 /3
Superficie fondiaria	921 mq		Valutazion	ne accessibilità	4,5 /5
Superficie coperta	-		Valutazion	ne globale	9 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Dotazione di ☐ Insuffic ☐ Discret ☑ Buona	iente	Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Dotazione ciclabili ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona	Dotazione per Insuffic Discret		Servizio TPL ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Superamento barriere Insufficiente Discreta Buona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale e commerciale



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Scanzo		Link	AV16	
Indirizzo	via Gorizia		Nome	Area verde Gorizia /	Fermi
Tipologia di servizio	Area verde di arredo urbano		Valutazion	ne percezione	1 /2
Bacino di utenza	-		Valutazion	ne fruibilità	1,5 /3
Superficie fondiaria	4565 mq		Valutazion	ne accessibilità	2,5 /5
Superficie coperta	-		Valutazion	ne globale	5 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona	Dotazione di ☐ Insuffic ☑ Discret ☐ Buona	ciente	Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficient ☑ Discreta ☐ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta	Dotazione per Insuffic		Servizio TPL Insufficiente Discreta	Superamento bar Insufficient Discreta
✓ Ruona	Ruona	Ruona		Ruona	Ruona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale, produttivo e orti privati



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Scanzo		Link	AV17	
Indirizzo	piazza Caslini		Nome	Area verde piazza Ca	ıslini
Tipologia di servizio	Area verde di arredo urbano	con monume	Valutazion	e percezione	2 /2
Bacino di utenza	-		Valutazion	e fruibilità	2 /3
Superficie fondiaria	346 mq		Valutazion	e accessibilità	4,5 /5
Superficie coperta	-		Valutazion	e globale	8,5 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto □ Dotazione di □ □ Insufficiente □ Insuffici □ Discreta ✔ Discreta ✔ Buona □ Buona		iente	Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta Buona	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta Buona	Dotazione pe Insuffic Discret Buona		Servizio TPL Insufficiente Discreta Buona	Superamento barriere Insufficiente Discreta Buona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: servizi pubblici, residenziale e commerciale



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

□ Discreta □ Discreta □ Discreta □ Buona ACCESSIBILITÀ Dotazione parcheggi □ Insufficiente □ Discreta □ Discreta □ Discreta □ Buona □ Buona Servizio TPL □ Insufficiente □ Insufficiente □ Insufficiente □ Discreta	DATI ANAGRAFICI					
Tipologia di servizio	Località	Scanzo		Link	AV18	
Bacino di utenza - Valutazione fruibilità 1,5 /3 Superficie fondiaria 2823 mq Valutazione accessibilità 3 /5 Superficie coperta - Valutazione globale 6,5 /10 DATI RILEVAZIONE PERCEZIONE Stato di conservazione	Indirizzo	via A. Moro		Nome	Area verde Moro lat	o cimitero
Superficie fondiaria 2823 mq	Tipologia di servizio	Area verde di arredo urbano	o	Valutazion	ne percezione	2 /2
Superficie coperta - Valutazione globale 6,5 /10 DATI RILEVAZIONE PERCEZIONE FRUIBILITÀ Stato di conservazione Qualità del contesto Insufficiente Ins	Bacino di utenza	-		Valutazion	ne fruibilità	1,5 /3
DATI RILEVAZIONE PERCEZIONE Stato di conservazione ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☐ Discreta ☐ Buona Potazione di attrezzature ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☐ Discreta ☐ Buona ACCESSIBILITÀ Dotazione parcheggi ☐ Insufficiente ☐ Insufficiente ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☐ Discreta ☐ Buona Dotazione percorsi pedonali ☐ Insufficiente	Superficie fondiaria	2823 mq		Valutazion	ne accessibilità	3 /5
PERCEZIONE Stato di conservazione	Superficie coperta	-		Valutazion	ne globale	6,5 /10
Stato di conservazione	DATI RILEVAZIONE					
☐ Insufficiente ☐ Insufficiente <td< th=""><th>PERCEZIONE</th><th></th><th>FRUIBILITÀ</th><th></th><th></th><th></th></td<>	PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Dotazione parcheggi Dotazione ciclabili Dotazione percorsi pedonali Servizio TPL Superamento barr □ Insufficiente □ Insufficiente □ Insufficiente □ Insufficiente ☑ Discreta ☑ Discreta ☑ Discreta	☐ Insufficiente	☐ Insufficiente ☐ Discreta	☐ Insuffici	ente	☐ Insufficiente ☑ Discreta	☐ Insufficiente ☑ Discreta
☐ Insufficiente ☐ Insufficien	ACCESSIBILITÀ					
Buona Buo	☐ Insufficiente ☑ Discreta	☐ Insufficiente ☑ Discreta	☐ Insuffici	ente	Insufficiente	

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: servizi pubblici, residenziale e commerciale



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Scanzo		Link	AV19	
Indirizzo	piazza Unità d'Italia		Nome	Area verde Piazza Ur	nità d'Italia
Tipologia di servizio	Area verde di arredo urbano	•	Valutazion	ne percezione	2 /2
Bacino di utenza	-		Valutazion	ne fruibilità	2 /3
Superficie fondiaria	1898 mq		Valutazion	ne accessibilità	4 /5
Superficie coperta	-		Valutazion	ne globale	8 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto Insufficiente Discreta Buona	Dotazione di Insuffic Discret Buona		Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta Buona	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta Buona	Dotazione pro Insuffice Discrete Buona		Servizio TPL Insufficiente Discreta Buona	Superamento barriere Insufficiente Discreta Buona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: servizi pubblici



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO



Data rilievo: 13/01/2023



Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI						
Località	Scanzo		Link	AV20		
Indirizzo	via IV Novembre		Nome	Parco Primavera		
Tipologia di servizio	Parco pubblico attrezzato		Valutazion	e percezione	2	/2
Bacino di utenza	Comunale		Valutazion	e fruibilità	3	/3
Superficie fondiaria	9154 mq		Valutazion	e accessibilità	4,5	/5
Superficie coperta	118 mq		Valutazion	e globale	9,5	/10
DATI RILEVAZIONE						
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ				
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Dotazione di ☐ Insuffic ☐ Discret ☑ Buona	ciente	Servizi connessi ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona		ifunzionalità Insufficiente Discreta Buona
ACCESSIBILITÀ						
Dotazione parcheggi	Dotazione ciclabili	Dotazione pe	ercorsi pedonali	Servizio TPL	Super	ramento barriere
☐ Insufficiente	☐ Insufficiente	☐ Insuffic	ciente	☐ Insufficiente		Insufficiente
Discreta	✓ Discreta	☐ Discret	ta	Discreta		Discreta
✓ Duana	D	D		D D		D

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: servizi pubblici e residenziale

ACI3 AV18 AV20 ACS AV21 ACS AV21 ACS AV21 ACS AV21

ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI						
Località	Scanzo		Link	AV21		
Indirizzo	via IV Novenbre / via Don G.	Pezzotta	Nome	Av via IV Novembre	/ via Don	G. Pezzotta
Tipologia di servizio	Area verde di mascheratura		Valutazion	ne percezione	2	/2
Bacino di utenza	-		Valutazion	ne fruibilità	1,5	/3
Superficie fondiaria	3878 mq		Valutazion	ne accessibilità	4	/5
Superficie coperta	-		Valutazion	ne globale	7,5	/10
DATI RILEVAZIONE						
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ				
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto Insufficiente Discreta Buona	Dotazione di ☐ Insuffic ☑ Discret ☐ Buona	iente	Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona		unzionalità nsufficiente Discreta Buona
ACCESSIBILITÀ						
Dotazione parcheggi Insufficiente	Dotazione ciclabili Insufficiente	Dotazione pe	ercorsi pedonali iente	Servizio TPL Insufficiente		nsufficiente
☐ Discreta	☐ Discreta	☐ Discret		☐ Discreta		Discreta

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: servizi pubblici



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO



Data rilievo: 13/01/2023



Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Scanzo		Link	AV22	
Indirizzo	via degli Orti		Nome	Orto didattico - Parc	co Argo
Tipologia di servizio	Orto urbano		Valutazion	e percezione	2 /2
Bacino di utenza	Comunale		Valutazion	e fruibilità	3 /3
Superficie fondiaria	2084 mq		Valutazion	e accessibilità	3,5 /5
Superficie coperta	-		Valutazion	e globale	8,5 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Dotazione di ☐ Insuffic ☐ Discret ☑ Buona	iente	Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta Buona	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta Buona	Dotazione per Insuffic Discret		Servizio TPL Insufficiente Discreta Buona	Superamento barriere ✓ Insufficiente □ Discreta □ Buona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: servizi pubblici e residenziale

AV22 AA57 AA72

ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Scanzo		Link	AV23	
Indirizzo	via Monte Bastia		Nome	Monte Bastia	
Tipologia di servizio	Area naturale collinare		Valutazion	e percezione	2 /2
Bacino di utenza	Comunale		Valutazione	e fruibilità	3 /3
Superficie fondiaria	2160 mq		Valutazione	e accessibilità	2 /5
Superficie coperta	-		Valutazione	e globale	7 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto Insufficiente Discreta Buona	Dotazione di Insuffic Discret Buona	iente	Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi ✓ Insufficiente ☐ Discreta ☐ Buona	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta Buona	Dotazione pe		Servizio TPL Insufficiente Discreta Buona	Superamento barriere ✓ Insufficiente ☐ Discreta ☐ Buona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: aree naturali e agricolo

LOCALIZZAZIONE

ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO



Data rilievo: 13/01/2023



Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Rosciate		Link	AV24	
Indirizzo	via don G. Calvi ango	olo via F.Cavagnis	Nome	Area verde don G. Calvi angolo Cavagnis	
Tipologia di servizio	Area verde di arredo	stradale	Valutazione percezione		/2
Bacino di utenza	-		Valutazion	e fruibilità	/3
Superficie fondiaria	573 mq		Valutazione accessibilità		/5
Superficie coperta	-		Valutazione globale		/10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del conte		ente	Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunzionalità Insufficiente Discreta Buona
ACCESSIBILITÀ					

Dotazione percorsi pedonali

Insufficiente

Discreta

Buona

Note

Dotazione parcheggi

Insufficiente

Discreta

Buona

Area verde a supporto del parcheggio adiacente, non praticabile. Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale

Dotazione ciclabili

Insufficiente

Discreta

Buona



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO

Superamento barriere

Insufficiente

Discreta

Buona

Servizio TPL

Insufficiente

Discreta

Buona





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Rosciate		Link	AV25	
Indirizzo	via mons.Merisio / via Fioggi	io	Nome	Area verde Mons. M	erisio / Fiobbio
Tipologia di servizio	Area verde pubblica di pertir	nenza residen	Valutazion	e percezione	2 /2
Bacino di utenza	Di frazione		Valutazion	e fruibilità	1,5 /3
Superficie fondiaria	2374 mq		Valutazion	e accessibilità	3,5 /5
Superficie coperta	-		Valutazion	e globale	7 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto Insufficiente Discreta Buona	Dotazione di ✓ Insuffic □ Discret □ Buona	iente	Servizi connessi ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficient ✔ Discreta ☐ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta Buona	Dotazione ciclabili ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona	Dotazione pe Insuffic Discret		Servizio TPL Insufficiente Discreta Buona	Superamento ba ✓ Insufficient □ Discreta □ Buona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI						
Località	Rosciate		Link	AV26		
Indirizzo	via Fobbio / via Montecchio		Nome	Parco del Fiobbio		
Tipologia di servizio	Parco pubblico attrezzato		Valutazion	e percezione	2 /2	
Bacino di utenza	Di frazione		Valutazion	e fruibilità	2,5 /3	
Superficie fondiaria	3329 mq		Valutazion	e accessibilità	4,5 /5	
Superficie coperta	-		Valutazion	e globale	9 /10	
DATI RILEVAZIONE						
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ				
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	☐ Insufficiente ☐ Insufficie ☐ Discreta ☐ Discreta		Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunziona ☐ Insuffici ☑ Discreta ☐ Buona	ente
ACCESSIBILITÀ						
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta Buona	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta Buona	Dotazione per Insufficion Discret		Servizio TPL Insufficiente Discreta	Superamento Insuffici Discreta	ente

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Rosciate		Link	AV27	
Indirizzo	via Fiobbio		Nome	Area verde via Fiobb	io
Tipologia di servizio	Area verde di arredo urbano		Valutazion	ne percezione	/2
Bacino di utenza	-		Valutazion	ne fruibilità	/3
Superficie fondiaria	2686 mq		Valutazion	ne accessibilità	/5
Superficie coperta	10 mq		Valutazion	ne globale	/10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto Insufficiente Discreta Buona Dotazione di Insuffici Discreta Buona		iente	Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunzionalità Insufficiente Discreta Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta Buona	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta Buona	Dotazione pe Insuffic Discret		Servizio TPL Insufficiente Discreta Buona	Superamento barr Insufficiente Discreta Buona

Note

Area di rispetto stradale. Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Negrone		Link	AV28	
Indirizzo	via V. Bachelet		Nome	Area verde via V. Ba	chelet
Tipologia di servizio	Area verde di arredo stradale	•	Valutazion	ne percezione	/2
Bacino di utenza	-		Valutazion	ne fruibilità	/3
Superficie fondiaria	355 mq		Valutazion	ne accessibilità	/5
Superficie coperta	-		Valutazior	ne globale	/10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto Insufficiente Discreta Buona	Dotazione di Insuffic Discret Buona		Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunzionalità Insufficiente Discreta Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta	Dotazione per Insuffici		Servizio TPL Insufficiente Discreta	Superamento barriere Insufficiente Discreta

Note

Area di rispetto stradale. Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO






Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Negrone		Link	AV29	
Indirizzo	via don B. Sonzogni		Nome	Parco Madre Teresa	di Calcutta
Tipologia di servizio	Parco pubblico attrezzato		Valutazion	ne percezione	2 /2
Bacino di utenza	Di frazione		Valutazion	ne fruibilità	3 /3
Superficie fondiaria	4885 mq		Valutazion	ne accessibilità	4,5 /5
Superficie coperta	-		Valutazion	ne globale	9,5 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Dotazione di ☐ Insuffic ☐ Discret ☑ Buona	ciente	Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☐ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta	Dotazione po		Servizio TPL Insufficiente Discreta	Superamento barrio Insufficiente Discreta

Note

L'area verde si amplia di 1592 mq in relazione all'operazione AR7. Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Negrone		Link	AV30	
Indirizzo	via Monte Negrone		Nome	Area verde con Mon	umento ai Caduti
Tipologia di servizio	Monumento		Valutazion	e percezione	1,5 /2
Bacino di utenza	Di frazione		Valutazion	e fruibilità	1,5 /3
Superficie fondiaria	655 mq		Valutazion	e accessibilità	2 /5
Superficie coperta	-		Valutazion	e globale	5 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona	☐ Insufficiente ☐ Insufficie ☑ Discreta ☑ Discreta		Servizi connessi ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi ✓ Insufficiente □ Discreta	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta	☐ Insuffic ☑ Discret		☐ Insufficiente ☐ Discreta	Superamento barriere Insufficiente Discreta
Buona	Buona	Buona Buona		✓ Buona	Buona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: servizi pubblici



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Negrone		Link	AV31	
Indirizzo	via don B.Sonzogni		Nome	Area verde via Don S	Sonzogni
Tipologia di servizio	Area verde pubblica di pertir	nenza residen	Valutazion	e percezione	2 /2
Bacino di utenza	Di frazione		Valutazion	e fruibilità	2 /3
Superficie fondiaria	2204 mq		Valutazion	ne accessibilità	3,5 /5
Superficie coperta	-		Valutazion	ne globale	7,5 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Dotazione di ☐ Insuffic ☑ Discret ☐ Buona	iente	Servizi connessi ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficient ☑ Discreta ☐ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta	Dotazione pe	ia .	Servizio TPL Insufficiente Discreta	Superamento bar Insufficient Discreta

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale e agricolo

AVS6

ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Negrone		Link	AV32	
Indirizzo	via Adda / via Adige		Nome	Parco via Adda / via	Adige
Tipologia di servizio	Parco pubblico attrezzato		Valutazion	e percezione	2 /2
Bacino di utenza	Di frazione		Valutazion	e fruibilità	2,5 /3
Superficie fondiaria	1865 mq		Valutazion	e accessibilità	4 /5
Superficie coperta	-		Valutazion	e globale	8,5 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto Insufficiente Discreta Buona	☐ Insufficiente ☐ Insufficiente ☐ Discreta		Servizi connessi ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta Buona	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta Buona	Dotazione pe Insuffic Discret		Servizio TPL Insufficiente Discreta	Superamento barriere Insufficiente Discreta Buona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Negrone		Link	AV33	
Indirizzo	via Fugarolo		Nome	Area verde via Adda	/ via Fugarolo
Tipologia di servizio	Area verde di arredo stradale	•	Valutazion	ne percezione	/2
Bacino di utenza	-		Valutazion	ne fruibilità	/3
Superficie fondiaria	273 mq		Valutazion	ne accessibilità	/5
Superficie coperta	-		Valutazion	ne globale	/10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto Insufficiente Discreta Buona	☐ Insufficiente ☐ Insuffici ☐ Discreta		Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunzionalità Insufficiente Discreta Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta Buona	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta Buona	Dotazione per Insufficion Discret		Servizio TPL Insufficiente Discreta Buona	Superamento barrier Insufficiente Discreta Buona

Note

Area di rispetto stradale. Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Negrone		Link	AV34	
Indirizzo	via Polcarezzo		Nome	Aree verdi via Polcar	ezzo
Tipologia di servizio	Area verde di arredo stradale	•	Valutazion	e percezione	/2
Bacino di utenza	-		Valutazion	e fruibilità	/3
Superficie fondiaria	1320 mq		Valutazion	e accessibilità	/5
Superficie coperta	-		Valutazion	e globale	/10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto Insufficiente Discreta Buona	Dotazione di Insuffic Discret Buona	iente	Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunzionalità Insufficiente Discreta Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta	Dotazione pe Insuffic Discret		Servizio TPL Insufficiente Discreta	Superamento barriere Insufficiente Discreta

Note

Area di rispetto stradale. Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale e commerciale



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Tribulina		Link	AV35	
Indirizzo	via Valle Gavarnia		Nome	Parco bambini di Bes	slan
Tipologia di servizio	Parco pubblico attrezzato		Valutazion	ne percezione	1,5 /2
Bacino di utenza	Di frazione		Valutazion	ne fruibilità	2 /3
Superficie fondiaria	3440 mq		Valutazion	ne accessibilità	3,5 /5
Superficie coperta	-		Valutazion	ne globale	7 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona	Dotazione di ☐ Insuffic ☐ Discret ☑ Buona	ciente	Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi	Dotazione ciclabili	Dotazione pe	ercorsi pedonali	Servizio TPL	Superamento barriere
☐ Insufficiente	✓ Insufficiente	☐ Insuffic	ciente	☐ Insufficiente	☐ Insufficiente
Discreta	Discreta	Discret		Discreta	✓ Discreta
✓ Duana	D	D		J D	D

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale, commerciale e produttivo



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI						
Località	Tribulina		Link	AV36		
Indirizzo	via Monte Misma		Nome	Area verde via Mont	e Misma	
Tipologia di servizio	Area verde di arredo urbano		Valutazion	e percezione	1,5 /2	
Bacino di utenza	-		Valutazion	e fruibilità	2,5 /3	
Superficie fondiaria	2832 mq		Valutazion	e accessibilità	4 /5	
Superficie coperta	-		Valutazion	e globale	8 /10	
DATI RILEVAZIONE						
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ				
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto Insufficiente Discreta Buona	Dotazione di ☐ Insuffic ☑ Discret ☐ Buona	iente	Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunzionalità Insufficiente Discreta Buona	2
ACCESSIBILITÀ						
Dotazione parcheggi ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Dotazione ciclabili ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona	Dotazione per Insuffic Discret		Servizio TPL Insufficiente Discreta Buona	Superamento barr Insufficiente Discreta Buona	

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale e commerciale



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Gavarno - Vescovado		Link	AV37	
Indirizzo	via Monte Cervino		Nome	Parco di Gavarno Ve	scovado
Tipologia di servizio	Parco pubblico attrezzato		Valutazion	e percezione	2 /2
Bacino di utenza	Di frazione		Valutazion	e fruibilità	2,5 /3
Superficie fondiaria	2903 mq		Valutazion	e accessibilità	4 /5
Superficie coperta	-		Valutazion	e globale	8,5 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto Insufficiente Discreta Buona	Dotazione di ☐ Insuffic ☐ Discret ☑ Buona	iente	Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta Buona	Dotazione ciclabili ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona	Dotazione per Insuffic Discret		Servizio TPL Insufficiente Discreta Buona	Superamento barriere Insufficiente Discreta Buona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale

LOCALIZZAZIONE

ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO



Data rilievo: 29/09/2022




Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Gavarno - Vescovado		Link	AV38	
Indirizzo	via Gavarno		Nome	Parco via Gavarno	
Tipologia di servizio	Parco pubblico attrezzato		Valutazion	e percezione	1,5 /2
Bacino di utenza	Di frazione		Valutazion	e fruibilità	2,5 /3
Superficie fondiaria	11700 mq		Valutazion	e accessibilità	3 /5
Superficie coperta	-		Valutazion	e globale	7 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☐ Buona ☐ Dotazione di a ☐ Insufficie ☐ Discreta ☐ Discreta ☐ Buona		iente	Servizi connessi ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Dotazione ciclabili ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona	Dotazione pe ☐ Insuffic ☑ Discret ☐ Buona		Servizio TPL Insufficiente Discreta Buona	Superamento barriere ✓ Insufficiente □ Discreta □ Buona

Note

All'interno del parco è presente l'Isola della biodiversità. Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale e bosco



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO



Data rilievo: 29/09/2022



Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

Località Rosciate Link AV3	39
Indirizzo via del Cornone Nome Parc	co dei Cornelli
Tipologia di servizio Area verde attrezzata Valutazione per	rcezione 2 /2
Bacino di utenza Comunale Valutazione frui	ibilità 1,5 /3
Superficie fondiaria 290 mq Valutazione acc	eessibilità 1 /5
Superficie coperta - Valutazione glo	bale 4,5 /10
DATI RILEVAZIONE	
PERCEZIONE FRUIBILITÀ	
Stato di conservazione Qualità del contesto Dotazione di attrezzature □ Insufficiente □ Insufficiente □ Insufficiente □ Discreta □ Discreta □ Discreta ☑ Buona ☑ Buona	Servizi connessi ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona Multifunzionalità ☑ Insufficiente ☐ Discreta ☐ Buona
ACCESSIBILITÀ	
Dotazione parcheggi Dotazione ciclabili Dotazione percorsi pedonali ✓ Insufficiente Insufficiente Insufficiente ✓ Discreta ✓ Discreta ✓ Buona	Servizio TPL ✓ Insufficiente ✓ Discreta ☐ Buona Superamento barriere ✓ Insufficiente ✓ Buona

Note



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Scanzo		Link	AV40	
Indirizzo	via F. M. Colleoni - via S. da	Scanzo	Nome	Parco Vecchi Borghi	i
Tipologia di servizio	Area verde attrezzata		Valutazion	ne percezione	1 /2
Bacino di utenza	Di frazione		Valutazion	ne fruibilità	2 /3
Superficie fondiaria	465 mq		Valutazion	ne accessibilità	3 /5
Superficie coperta	-		Valutazion	ne globale	6 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione ✓ Insufficiente ☐ Discreta ☐ Buona	Qualità del contesto Insufficiente Discreta Buona	Dotazione di Insuffic Discret Buona		Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta Buona	Dotazione ciclabili ✓ Insufficiente ☐ Discreta ☐ Buona	Dotazione pri Insuffici		Servizio TPL Insufficiente Discreta Buona	Superamento barriere ✓ Insufficiente □ Discreta □ Buona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: servizi pubblici e residenziale



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Rosciate		Link	AV41	
Indirizzo	via Medolago / via del Corr	none	Nome	Bosco della Fola	
Tipologia di servizio	Area naturale boschiva		Valutazion	e percezione	1,5 /2
Bacino di utenza	Sovracomunale		Valutazion	e fruibilità	1,5 /3
Superficie fondiaria	18243 mq		Valutazion	ne accessibilità	2,5 /5
Superficie coperta	-		Valutazion	ne globale	5,5 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☐ Buona ☐ Dotazione di a ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☐ Discreta ☐ Buona		ciente	Servizi connessi ✓ Insufficiente ☐ Discreta ☐ Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi	Dotazione ciclabili	Dotazione p	ercorsi pedonali	Servizio TPL	Superamento barriere
✓ Insufficiente	☐ Insufficiente	☐ Insuffic	ciente	☐ Insufficiente	✓ Insufficiente
Discreta	Discreta	☐ Discre	ta	✓ Discreta	Discreta
Ruspa	Ruona	✓ Ruona		D. D. Land	Ruona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: aree naturali e agricolo

AV41

ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO






Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Scanzo		Link	AV42	
Indirizzo	via E. Mattei		Nome	Accesso parco serio i	nord
Tipologia di servizio	Area naturale boschiva		Valutazion	e percezione	1,5 /2
Bacino di utenza	Sovracomunale		Valutazion	e fruibilità	2 /3
Superficie fondiaria	1568 mq		Valutazion	e accessibilità	4 /5
Superficie coperta	-		Valutazion	e globale	7,5 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona	Qualità del contesto Insufficiente Discreta Buona	Dotazione di Insuffic Discret Buona	iente	Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta Buona	Dotazione pe Insuffic Discret Buona		Servizio TPL Insufficiente Discreta Buona	Superamento barriere Insufficiente Discreta Buona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale, aree naturali e produttivo



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Scanzo		Link	AV43	
Indirizzo	via A. Manzoni		Nome	Parco via Manzoni	
Tipologia di servizio	Area verde attrezzata		Valutazione	e percezione	1,5 /2
Bacino di utenza	Comunale		Valutazione	e fruibilità	2 /3
Superficie fondiaria	5987 mq		Valutazione	e accessibilità	2 /5
Superficie coperta	-		Valutazione	e globale	5,5 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto □ Dotazione di at □ Insufficiente □ Insufficient □ Discreta □ Discreta ☑ Buona ☑ Buona		iente	Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunzionalità ✓ Insufficiente ☐ Discreta ☐ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi ✓ Insufficiente □ Discreta □ Buona	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta Buona	Dotazione pe Insuffic Discret		Servizio TPL Insufficiente Discreta	Superamento barriere Insufficiente Discreta Buona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: aree naturali, verde e area di trasformazione



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Scanzo		Link	AV44	
Indirizzo	piazza Unità d'Italia		Nome	Orti comunali	
Tipologia di servizio	Orto urbano		Valutazion	e percezione	2 /2
Bacino di utenza	Comunale		Valutazion	e fruibilità	2,5 /3
Superficie fondiaria	659 mq		Valutazion	e accessibilità	4,5 /5
Superficie coperta	-		Valutazion	e globale	9 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto □ Insufficiente □ Discreta □ Discreta ☑ Buona ☑ Buona		iente	Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta Buona	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta Buona	Dotazione pe Insuffic Discret		Servizio TPL Insufficiente Discreta	Superamento barriere Insufficiente Discreta Buona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: servizi pubblici



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Negrone		Link	AV45	
Indirizzo	via Monte Negrone		Nome	Area sgambamento o	cani
Tipologia di servizio	Area verde pubblica attrezzat	ta	Valutazion	e percezione	2 /2
Bacino di utenza	Comunale		Valutazion	e fruibilità	2 /3
Superficie fondiaria	1147 mq		Valutazion	e accessibilità	5 /5
Superficie coperta	-		Valutazion	e globale	9 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto Insufficiente Discreta Buona	Dotazione di ☐ Insuffic ☐ Discret ☑ Buona		Servizi connessi ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta Buona	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta Buona	Dotazione per Insufficion Discrete	ta	Servizio TPL Insufficiente Discreta Buona	Superamento barriere Insufficiente Discreta Buona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale e commerciale



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI Scanzo Località Link AV46 via C. A. della Chiesa Indirizzo Area verde via della Chiesa Nome Area verde pubblica di pertinenza industri 12 Tipologia di servizio Valutazione percezione Di frazione Bacino di utenza Valutazione fruibilità /3 1,5 93 mq Superficie fondiaria /5 Valutazione accessibilità 5 Superficie coperta Valutazione globale 7,5 /10 **DATI RILEVAZIONE FRUIBILITÀ PERCEZIONE** Qualità del contesto Dotazione di attrezzature Servizi connessi Multifunzionalità Stato di conservazione Insufficiente Insufficiente ☐ Insufficiente ✓ Insufficiente Insufficiente **✓** Discreta **✓** Discreta **✓** Discreta Discreta **✓** Discreta Buona Buona ☐ Buona Buona Buona **ACCESSIBILITÀ** Dotazione parcheggi Dotazione ciclabili Dotazione percorsi pedonali Servizio TPL Superamento barriere ☐ Insufficiente Insufficiente ☐ Insufficiente Insufficiente ☐ Insufficiente Discreta Discreta Discreta Discreta Discreta **✓** Buona **✓** Buona **✓** Buona **✓** Buona **✓** Buona

Note



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Scanzo		Link	AV47	
Indirizzo	via Sora / via Aldo Modo		Nome	Nuovo Parco Sud	
Tipologia di servizio	Area verde attrezzata		Valutazion	ne percezione	/2
Bacino di utenza	Comunale		Valutazion	ne fruibilità	/3
Superficie fondiaria	26036 mq		Valutazione accessibilità /5		
Superficie coperta	-		Valutazione globale /10		
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto Insufficiente Discreta Buona Dotazione di a		ciente	Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunzionalità Insufficiente Discreta Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi	Dotazione ciclabili		ercorsi pedonali		Superamento barriere
Insufficiente	Insufficiente	Insuffic		Insufficiente	Insufficiente
Discreta Buona	■ Discreta ■ Buona	■ Discret	ca	Discreta Buona	Discreta Buona

Note

In fase di programmazione e progettazione.



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO



Data rilievo: 17/06/2024



Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI Scanzo Località Link AVS01 via Monte S. Michele Indirizzo Campo sportivo oratorio Scanzo Nome Impianto sportivo Tipologia di servizio Valutazione percezione 1,5 /2 Di frazione Bacino di utenza Valutazione fruibilità /3 2 2688 mq Superficie fondiaria Valutazione accessibilità /5 5 Superficie coperta /10 Valutazione globale 8,5 **DATI RILEVAZIONE FRUIBILITÀ PERCEZIONE** Stato di conservazione Qualità del contesto Dotazione di attrezzature Servizi connessi Multifunzionalità Insufficiente Insufficiente ☐ Insufficiente Insufficiente Insufficiente Discreta **✓** Discreta **✓** Discreta Discreta **✓** Discreta **✓** Buona Buona ☐ Buona **✓** Buona Buona **ACCESSIBILITÀ** Dotazione parcheggi Dotazione ciclabili Dotazione percorsi pedonali Servizio TPL Superamento barriere Insufficiente Insufficiente ☐ Insufficiente Insufficiente ☐ Insufficiente Discreta Discreta Discreta Discreta Discreta **✓** Buona **✓** Buona **✓** Buona **✓** Buona **✓** Buona

Note



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO



Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI					
Località	Scanzo		Link	AVS02	
Indirizzo	via IV Novembre		Nome	Centro sportivo Scar	nzorosciate
Tipologia di servizio	Impianto sportivo		Valutazion	ne percezione	2 /2
Bacino di utenza	Sovracomunale		Valutazion	ne fruibilità	3 /3
Superficie fondiaria	23170 mq		Valutazion	ne accessibilità	5 /5
Superficie coperta	1740 mq		Valutazion	ne globale	10 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto □ Insufficiente □ Discreta □ Discret ☑ Buona □ Dotazione di □ Insuffic □ Discret ☑ Buona □ Buona		iente	Servizi connessi ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☐ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta	Dotazione pe	a	Servizio TPL Insufficiente Discreta	Superamento barriero Insufficiente Discreta

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: servizi pubblici, residenziale, verde e produttivo



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI Rosciate Località Link AVS03 via Montecchio / via Maestri del Lavoro Indirizzo Campo sportivo oratorio Rosciate Nome Impianto sportivo 2 /2 Tipologia di servizio Valutazione percezione Di frazione Bacino di utenza Valutazione fruibilità 2,5 /3 5163 mq Superficie fondiaria Valutazione accessibilità 2 /5 50 mq Superficie coperta Valutazione globale 6,5 /10 **DATI RILEVAZIONE FRUIBILITÀ PERCEZIONE** Qualità del contesto Dotazione di attrezzature Servizi connessi Multifunzionalità Stato di conservazione Insufficiente Insufficiente ☐ Insufficiente Insufficiente Insufficiente Discreta **✓** Discreta ☐ Discreta Discreta **✓** Discreta **✓** Buona Buona **✓** Buona **✓** Buona Buona **ACCESSIBILITÀ** Dotazione parcheggi Dotazione ciclabili Dotazione percorsi pedonali Servizio TPL Superamento barriere Insufficiente ✓ Insufficiente Insufficiente ☐ Insufficiente Insufficiente **✓** Discreta **✓** Discreta Discreta **✓** Discreta **✓** Discreta Buona Buona Buona Buona Buona

Note



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO






Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI Località Negrone Link AVS04 via Valbona Campo sportivo oratorio Don Cenati Indirizzo Nome Impianto sportivo /2 Tipologia di servizio Valutazione percezione 1,5 Di frazione Bacino di utenza Valutazione fruibilità /3 2,5 3363 mq Superficie fondiaria Valutazione accessibilità 3 /5 Superficie coperta /10 Valutazione globale 7 **DATI RILEVAZIONE FRUIBILITÀ PERCEZIONE** Stato di conservazione Qualità del contesto Dotazione di attrezzature Servizi connessi Multifunzionalità Insufficiente Insufficiente Insufficiente ☐ Insufficiente Insufficiente Discreta **✓** Discreta ☐ Discreta Discreta **✓** Discreta **✓** Buona Buona **✓** Buona **✓** Buona Buona **ACCESSIBILITÀ** Dotazione parcheggi Dotazione ciclabili Dotazione percorsi pedonali Servizio TPL Superamento barriere Insufficiente ✓ Insufficiente ☐ Insufficiente Insufficiente ☐ Insufficiente Discreta **✓** Discreta Discreta **✓** Discreta Discreta **✓** Buona Buona Buona Buona **✓** Buona

Note



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI						
Località	Negrone		Link	AVS05		
Indirizzo	via G. Ambrosoli		Nome	Palazzetto dello spor	t	
Tipologia di servizio	Impianto sportivo		Valutazion	e percezione	2 /2	
Bacino di utenza	Sovracomunale		Valutazione fruibilità 3 /3			
Superficie fondiaria	4417 mq		Valutazion	e accessibilità	4 /5	
Superficie coperta	1037 mq		Valutazione globale 9 /10		9 /10	
DATI RILEVAZIONE						
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ				
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto □ Dotazione di □ Insufficiente □ Insuffic □ Discreta □ Discret ☑ Buona ☑ Buona		iente	Servizi connessi ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	☐ Insufficiente ☐ Insufficier ☐ Discreta ☐ Discreta	
ACCESSIBILITÀ						
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta	Dotazione pe		Servizio TPL Insufficiente Discreta	Superamento Insuffic Discret	ciente ca

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale e commerciale



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI						
Località	Negrone		Link	AVS06		
Indirizzo	via Don B. Sonzogni		Nome	Palestra Negrone		
Tipologia di servizio	Impianto sportivo		Valutazion	ne percezione	1	/2
Bacino di utenza	Di frazione		Valutazion	e fruibilità	2,5	/3
Superficie fondiaria	1165 mq		Valutazion	ne accessibilità	4	/5
Superficie coperta	349 mq		Valutazion	ne globale	7,5	/10
DATI RILEVAZIONE						
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ				
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto □ Insufficiente □ Insufficiente □ Insufficiente ☑ Discreta ☑ Discreta □ Buona □ Buona			Servizi connessi ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☑ Buona	☐ Insufficiente ☐ Insufficien ☐ Discreta ☐ Discreta	
ACCESSIBILITÀ						
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta	Dotazione pe		Servizio TPL Insufficiente Discreta		amento barriere nsufficiente Discreta
✓ Ruona	Ruona Ruona			✓ Duana		Ruona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti


DATI ANAGRAFICI					
Località	Tribulina		Link	AVS07	
Indirizzo	via Monte Misma		Nome	Cento sportivo Tribu	Ilina
Tipologia di servizio	Impianto sportivo		Valutazion	e percezione	1,5 /2
Bacino di utenza	Di frazione		Valutazione fruibilità 2,5 /3		
Superficie fondiaria	15768 mq		Valutazione accessibilità		3,5 /5
Superficie coperta	626 mq		Valutazione globale		7,5 /10
DATI RILEVAZIONE					
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ			
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto Dotazione di □ Insufficiente □ Insuffic □ Discreta □ Discret ☑ Buona ☑ Buona		ciente	Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunzionalità ☐ Insufficiente ☑ Discreta ☐ Buona
ACCESSIBILITÀ					
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta Buona	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta Buona	Dotazione pe Insuffic Discret Buona		Servizio TPL Insufficiente Discreta Buona	Superamento barr Insufficiente Discreta Buona

Note

Destinazioni d'uso adiacenti: residenziale, commerciale e produttivo



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO



Data rilievo: 29/09/2022



Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI Località Scanzo Link AVS08 Indirizzo piazza Unità d'Italia Beach Volley Scanzorosciate Nome Impianto sportivo 2 /2 Tipologia di servizio Valutazione percezione Sovracomunale Bacino di utenza Valutazione fruibilità /3 2 2633 mq Superficie fondiaria Valutazione accessibilità /5 5 321 mg Superficie coperta /10 Valutazione globale **DATI RILEVAZIONE FRUIBILITÀ PERCEZIONE** Stato di conservazione Qualità del contesto Dotazione di attrezzature Servizi connessi Multifunzionalità ☐ Insufficiente ✓ Insufficiente Insufficiente ☐ Insufficiente Insufficiente Discreta Discreta ☐ Discreta Discreta Discreta **✓** Buona **✓** Buona **✓** Buona **✓** Buona Buona **ACCESSIBILITÀ** Dotazione parcheggi Dotazione ciclabili Dotazione percorsi pedonali Servizio TPL Superamento barriere Insufficiente Insufficiente ☐ Insufficiente Insufficiente ☐ Insufficiente Discreta Discreta Discreta Discreta Discreta **✓** Buona **✓** Buona **✓** Buona **✓** Buona **✓** Buona

Note



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI						
Località	Scanzo		Link	AVS09		
Indirizzo	via G. Carducci		Nome /	Area fitness		
Tipologia di servizio	Area verde pubblica con area	attrezzata p	Valutazione	e percezione	2	/2
Bacino di utenza	Comunale		Valutazione fruibilità 2,5 /3			/3
Superficie fondiaria	265 mq		Valutazione	e accessibilità	4,5	/5
Superficie coperta	-		Valutazione	e globale	9	/10
DATI RILEVAZIONE						
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ				
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto □ Insufficiente □ Discreta □ Discret ☑ Buona ☑ Buona		iente	Servizi connessi ☐ Insufficiente ☐ Discreta ☐ Buona Multifunzionalită ☐ Insufficient ☑ Discreta ☐ Buona		Insufficiente Discreta
ACCESSIBILITÀ						
Dotazione parcheggi	Dotazione ciclabili		ercorsi pedonali	Servizio TPL		ramento barriere
Insufficiente	☐ Insufficiente	Insuffic		Insufficiente		Insufficiente
Discreta	☑ Discreta	Discret	a	Discreta		Discreta
✓ Buona	☐ Buona	✓ Buona		✓ Buona	✓	Buona

Note

area di trasformazione, verde naturale

AV9 AV10 AV43

LOCALIZZAZIONE

ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO





Schede operative per il rilievo e la catalogazione delle dotazioni pubbliche esistenti

DATI ANAGRAFICI						
Località	Scanzo		Link	AVS10		
Indirizzo	via P. Piccinelli		Nome	Area verde per struttura sportiva		
Tipologia di servizio	Impianto sportivo		Valutazion	ne percezione	2 /2	
Bacino di utenza	Sovracomunale		Valutazion	Valutazione fruibilità 2 /3		
Superficie fondiaria	2406 mq		Valutazione accessibilità 4 /5			
Superficie coperta	282 mq		Valutazione globale 8		8 /10	
DATI RILEVAZIONE						
PERCEZIONE		FRUIBILITÀ				
Stato di conservazione Insufficiente Discreta Buona	Qualità del contesto Dotazione di □ Insufficiente □ Insuffic □ Discreta □ Discret ☑ Buona ☑ Buona		ente	Servizi connessi Insufficiente Discreta Buona	Multifunzionalità ✓ Insufficiente □ Discreta □ Buona	
ACCESSIBILITÀ						
Dotazione parcheggi Insufficiente Discreta Buona	Dotazione ciclabili Insufficiente Discreta Buona	Dotazione pe Insuffici Discreta Buona		Servizio TPL Insufficiente Discreta Buona	Superamento barriere Insufficiente Discreta Buona	

Note



ESTRATTO IMMAGINE DA RILIEVO